



松江市上乃木3丁目

みしまや上乃木店裏付近

写真中央部の急カーブを下るとすぐまた急カーブが続き、見通しが悪いです。近くに学校があり、登下校時は自転車通学の生徒が多いです。二つの急カーブにはカーブミラーが設置してありますが、見えにくいので、車や自転車の運転者、歩行者も十分に安全確認をしてください。